

中铁九局集团有限公司西康高铁XXZQ-7标项目经理部二工区

中铁九局西康二安函〔2023〕29号

中铁九局集团有限公司西康高铁项目经理部二工区 关于安康隧道横洞存在环保问题整改情况的函

汉滨区生态环境保护综合执法大队：

2023年9月11日，贵单位相关领导到我单位负责施工的安康西站进行了检查，并下发了环保整改通知书（汉环执改字【2023】73号），针对提出问题及相关要求，我单位高度重视，积极落实，现将整改情况汇报如下：

一是我单位立即组织人员对我单位施工的安康隧道横洞临时弃渣场内存放的弃渣采用防尘网进行全面覆盖，有效抑制扬尘；二是我单位已增加场区内道路的洒水降尘频次，并安排专人、专车对道路进行全面清扫、冲洗，持续保持道路不产生扬尘污染，确保道路扬尘得到有效管控，三是加强项目环保管理工作，对管段内类似问题进行排查，举一反三，杜绝再次出现此类环保问题。

我单位将以此次现场检查为契机，全面强化项目环保管理工

作，全面落实项目环保责任，坚决做好施工企业大气污染防治工作，为安康市打赢蓝天保卫战落实应有的主体责任、社会责任。

附件：整改治理相关影像资料

中铁九局集团有限公司
西康高铁 XKZQ-7 段项目经理部二工区
2023 年 9 月 15 日



附件：整改情况相关影像资料





图 弃渣采用防尘网苫盖



图 加强洒水降尘工作

送 达 回 证

送达文书名称及文号	汉环执政字[2023]73号
受送达人名称或姓名	中铁九局西安南铁XK22-7标段项目 经理部二工区
送 达 地 点	中铁九局西安南铁XK22-7标段项目 经理部二工区办证
送 达 方 式	直接送达
收件人签字（或盖章） 及收件日期	 （与受送达人的关系：  2023年9月11日
送达人（两人签字）	 2023年9月11日
送达机关盖章	
备 注	

汉滨区生态环境保护综合执法大队

汉环执改字（2023）73号

限期整改通知书

中铁九局西康高铁XKZQ-7标项目经理部二工区

统一社会信用代码：_____ 法定代表人（负责人）：_____

地址：建民街道红玉村

本机关于2023年9月11日对你（单位）进行了执法检查，发现你（单位）存在以下环境问题：

- 1、弃渣露天堆放，未采取防尘措施，扬尘严重，管理混乱
- 2、_____
- 3、_____
- 4、_____

有现场检查（勘察）笔录、询问笔录及现场影像等证据为凭。

你（单位）上述行为违反了相关环保法律法规之规定，现本机关责令你单位5日内对上述环境问题进行了整改：

- 1、加强管理,对类似问题加大排查力度
- 2、对保洁及时采取防尘网等措施有效覆盖,对厂区内道路加强
- 3、洒水作业,及时清扫
- 4、

此整改落实情况请你(单位)于2023年9月15日前书面报告本机关。

本机关将对你(单位)的整改情况进行跟踪检查。逾期未改正的,本机关将依照国家相关环保法律法规予以立案处罚。

联系人:冯强、周元中

联系电话:15909158606

地址:汉滨区兴安中路64号

2023年9月11日

